

周安全学习简报

(2026) 第三十五期

主办：金川铜贵安委会办公室



1. 领导安全讲话

——公司领导在9月21日安委会工作周例会上的讲话……………1

2. 安全事故警示

——山东恒昌精密铸造有限公司“9·11”较大灼烫事故警示……………1

3. 金川安全宣传

——“吓一跳”事件分享……………2

——典型问题“举一反三”……………3

安全生产温馨提示：2026年9月21日至28日天气预报

明天 (09-22)	周三 (09-23)	周四 (09-24)	周五 (09-25)	周六 (09-26)	周日 (09-27)	周一 (09-28)
						
晴转多云 13/25℃ 持续无风向 微风	小雨转多云 12/24℃ 持续无风向 微风	阴转多云 10/24℃ 持续无风向 微风	多云 12/26℃ 持续无风向 微风	多云转阴 14/25℃ 持续无风向 微风	阴 10/22℃ 持续无风向 微风	阴 6/18℃ 南风 微风

编辑：汪志中 审核：朱彬 2026年9月21日

领导安全讲话

2026年9月21日公司召开安委会工作例会上，公司领导对安全管理工作提出了重要要求，具体见：《金川集团铜贵股份有限公司本部周调度会重点工作安排（2026年度第37期）》

安全事故警示

山东恒昌精密铸造有限公司“9·11”较大灼烫事故警示

2026年9月11日2时许，位于山东省枣庄市的山东恒昌精密铸造有限公司在高炉休风停产过程中发生一起灼烫事故，造成4人死亡，4人受伤。

企业高炉车间设置1座容积为206m³的炼铁高炉，事故发生在高炉炉前风口作业区域。2026年9月11日0时，企业组织进行高炉风口封堵作业，1名炉前工段长和1名炉前工班长带领5名炉前工、2名看水工在风口平台陆续开展风口封堵。2时1分许，完成3号、4号风口封堵后，在对2号风口进行封堵时，2号和3号风口突然喷溅出高温焦炭，造成现场作业人员灼烫，最终导致4人死亡，4人受伤。

初步判断事故原因为高炉停产闷炉期间，作业人员在封堵2号风口时，高炉本体内焦炭发生崩落，从2号风口和3号风口向外喷溅，导致事故发生。

请将事故信息迅速传达至本行政区域内相关企业，推动深刻吸取事故教训，坚决遏制同类事故发生。

一是强化风险辨识与管控。全面开展高炉休风过程风险辨识，重点研判风压、风量波动导致的炉况异常风险，严防高炉休风停炉、风口封堵、检维修等作业过程中高温焦炭崩落导致灼烫。二是严格个体防护装备管理，按规定配备符合要求的阻燃服、防护面罩、隔热服和应急救援装备，严格落实现场作业人员防护装备佩戴。三是抓实作业现场安全管控。严控风口平台等高风险区域作业人员数量，清退现场无关人员，严禁人员扎堆聚集，杜绝超员开展高风险作业。四是严把入炉原料质量。对焦炭强度、粒度等关键指标进行常态化监测，防止入炉焦炭粒径偏小、质量不达标导致高炉悬料。

“吓了一跳”事件分享

（玉门前红泉金矿盗采事件）

单位：保卫部

分享人：杜胜武

事件经过：

2026年4月26日下午，集团公司驻前红泉金矿护矿队员与玉门自然资源局护矿人员到前红泉金矿开展正常巡逻工作，17时05分许巡查至重点点位（6号位）时发现一盗矿团伙近14人正在现场进行盗采作业，我们立即上前喊话制止。盗矿人员人数较多，非但没有离开，反而与我们展开周旋。我们在确保自身安全的情况下，一边稳住盗矿人员，一边通过卫星电话向驻地汇报。带队队长立即协调肃北蒙古族自治县金庙沟警务站公安人员前往支援，在即将抵达作案地点时将正在逃离的2台车辆堵住，其中1车夺路而逃，另1车上5人弃车四散逃窜。我们与公安人员合力抓捕，抓获其中2人，截获作案车辆1台，缴获作案工具发电机2台、电镐2台、钎头10个、油桶3个，查获已盗凿矿石数百公斤。

原因分析：

1. 玉门前红泉矿区目前还在办理交接手续，大批工作人员未进入，尚未建立起严密的安保体系。

2. 玉门前红泉矿区前期宣传力度大，近年来金价价格持续攀升，巨大的利润空间引起盗采人员关注。

3. 6号点位的探槽盗采者不需要挖掘，可以直接作业，极大地降低了盗采成本和门槛。

4. 盗采人员往往昼伏夜出，并且是团伙作业，配合密切，隐蔽性强，发现与取证比较困难。

事件感悟：

本次行动之所以能取得抓获2人、截获车辆及数百公斤矿石的战果，关键在于大家的临危不乱和高效地协同作战。面对人数占优且拒不撤离的盗采团伙，我们没有盲目硬拼，而是采取“稳住对方、卫星电话汇报、请求公安支援”的战术，并与肃北蒙古族自治县金庙沟警务站形成了紧密的警企联动。这种“发现即上报、上报即联动、联动即打击”的快速反应机制，是破解矿区地广人稀、盗采隐蔽性强等监管难的核心法宝。事后大家复盘，也是细思极恐，要

是盗采团伙一拥而上，与我们强硬对峙，可能我们也会不占优势，包括在追捕过程中，盗采人员万一逼急了采取极端手段，后果都是不堪设想。总之，盗采人员面对执勤人员，还是邪不压正，正义终将胜利。

典型问题“举一反三”

问题一：热电公司供热二分厂酸碱卸车区域未设置应急水源和洗眼器；热电一分厂3月份对照集团典型问题查出的问题隐患未按期整改核销；锅炉事故放水阀门平台安全防护栏杆无踢脚板，安全防护栏杆不符合规范要求。（全部由中20mm钢管制作，规范要求钢管直径应为30mm-50mm）。热电二分厂发电机组年度维保项目安全培训教育资料不完善，热电一分厂电气隐蔽性缺陷整改项目施工方案无编制依据，安全技术交底确认签字不规范。热电公司隐患排查整改不到位，项修理过程管控不规范，日常监管存在盲区。

问题二：检测中心RO质谱仪、计检站1号秤西侧引道修缮检修项目安全风险辨识不符合现场实际、交工验收时间混乱、项修理资料归档不全；二厂区分析室7、8月份开展的防灾减灾和设备安全防护专项检查无记录；使用氩气的实验室通风机控制开关设置在实验室内，不符合《工业企业设计卫生标准》规范要求。二厂区分析室安全设施设置不规范，检测中心项修理规范管控及日常管理要求落实不到位。

问题三：物流公司自翻车、围墙修缮检修项目安全风险辨识不全，检修记录与现场实际不符，验收记录不合规。物流公司项修理管控不到位。

问题四：三矿区砂石车间危险废物贮存库房漏雨，不满足“三防”要求。未规范设置危险废物标识标签。三矿区危险废物贮存过程精细化管理落实不到位。