

金川铜贵关于深入开展本质安全措施 专项排查整治的通知

签发: 

各单位、各分厂:

为深刻汲取“10·17”机械伤害事故教训,根据《金昌市安全生产委员会办公室关于开展反“三违”、强化外包监管和提升本质安全管理水平专项行动的通知》金安办发〔2026〕37号和集团《关于深入开展本质安全措施专项排查整治的通知》金集安办发〔2026〕23号要求,即日起立即组织开展业务外包、反“三违”、隔离防护、联闭锁等本质安全措施专项排查整治,全面辨识现场各类风险,严防此类事故再次发生,现将有关事项通知如下:

一、排查时间

1. 第一轮: 2026年10月19日至11月27日

重点对照排查内容对生产现场进行检查

2. 第二轮: 2026年11月30日至12月20日

对排查问题进行整改“回头看”

二、重点排查内容

1. 业务外包及外来单位安全管控情况。全面排查业务外包及外来单位安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、作业许可审批执行情况;重点检查业务外包及外来单位人员入厂准入条件、开工前风险告知与安全技术交底、现场作业监护履职落实情况;严查外包管理“以包代管”等问题,整治外包人员违规操作、习惯性违章行为。将业务外包及外来单位纳入一体化安全管理体系,强化作业全过程属地安全监管,

责任单位：党委组织部、战略规划部、科技与数字化部、安全生产保障部、各子公司、各分厂

2. 反“三违”行为专项整治。重点查处擅自拆除安全防护设施、私自短接屏蔽安全联闭锁装置、跨越安全隔离防护屏障、未经许可违规进入设备危险区域等典型违章作业行为；严肃整治不按照作业指导书开展作业、非正常作业安全监护缺位等“三违”行为。对排查发现的各类问题从严落实问责追责，强化反“三违”行为震慑效果。

责任单位：安全生产保障部、各子公司、各分厂

3. 设备设施安全防护落实情况。全面排查各类设备设施本体安全防护设施完好有效性，核查防护罩、防护栏、挡料板、缓冲装置、应急挡板、急停装置等防护部件是否齐全、牢固、无破损缺失；设备壳体、管线、支架有无变形、腐蚀、开裂；设备安全警示标识、危险部位提示标识是否清晰完整。

责任单位：安全生产保障部、各子公司、各分厂

4. 设备运动部件隔离防护情况。全面排查能够产生动能、易对人体造成打击伤害的危险运动部件，如电机、联轴器、皮带轮、齿轮、传动轴、链条、飞轮、机械臂、剪板机等转动、直线往复类装置，以及存在工件或碎片飞出风险装置、惯性滑行构件等；检查物理隔离防护设置是否齐全，防止人员误触碰、误入危险区域是否隔离到位，警示标识是否规范清晰；对检修、停机状态下的动能隔离措施进行复核。

责任单位：安全生产保障部、各子公司、各分厂

5. 安全防护联锁闭锁装置管理情况。重点排查防护门、安全防护罩、隔离围栏配套的安全联锁、闭锁装置功能有效性；确认防护装置未闭合到位时，设备无法启动运行，联锁触发后能够实

现可靠停机报警，严禁出现联闭锁装置被短接、擅自拆除、人为屏蔽失效等情况；检查联闭锁装置定期功能试验、维护保养台账记录，确保联闭锁装置可靠投用。

责任单位：安全生产保障部、各子公司、各分厂

6. 新员工安全教育培训情况。全面核查近3年新入厂员工三级安全教育、岗位安全实操培训、设备危险辨识培训及应急处置培训落实情况；检查培训记录、考核档案、导师带徒实施资料；对新员工隐患辨识、应急处置能力开展再评估，重点考核新员工对设备危险部位、隔离防护措施、安全联闭锁装置、作业指导书的掌握情况，严禁培训考核不合格的人员上岗作业。

责任单位：党委组织部、安全生产保障部、各子公司、各分厂

三、工作要求

1. 各单位要深刻认清抓实本质安全工作的重要性与紧迫性，扛起安全生产主体责任，压紧压实从管理层到一线岗位的安全管控链条。金川铜贵各公司领导对照责任片区进行穿透式检查；各专业部室、各子公司对照附件1的分工，牵头做好排查整治的安排部署，部室科室层面要细化本专业管控清单，逐项分解检查内容、明确责任人与完成时限，做好业务条线督导、资料复核、问题台账汇总，跟踪督办整改闭环，及时协调解决排查遇到的专业难题；分子公司层面统筹本单位整体排查节奏，做好方案审核、资源调配，对下属分厂（事业部）、重点工序开展抽查复核，对重大隐患挂牌督办，定期汇总上报排查整治进展，推动专业管理要求落地。分厂层面对照附件2制定专项排查计划，建立分厂隐患台账，统筹调度工段、班组力量，组织开展分厂级专项检查，对高风险工序、关键装置实施重点盯防，组织隐患整改验收，同步开展警

示教育和风险再交底，统筹推进各层级整治工作。各层级层层联动开展拉网式排查，同向发力，确保排查整治不留死角，切实夯实本质安全基础。

2. 对排查发现的隐患逐项登记，清晰隐患描述、风险等级、整改责任人、整改措施和完成时限，严格执行闭环管理；对排查出的各类问题隐患坚持立行立改，对无法即时整改的隐患要制定可靠的临时管控措施，落实警戒隔离设置，必要时采取停机停产等管控手段，严防设备带险运行，确保风险可控。

3. 各单位要以此次专项排查为契机，采取有力手段，全面加强全员安全教育培训，完善设备本质安全管理制度及应急预案，定期开展应急演练和隐患“回头看”，坚决防范隐患反弹，推动本质安全从集中整治向常态长效管理转变，切实将本质安全责任压实到每个岗位、每个环节，持续巩固排查整治成果。

4. 金川铜贵安全生产保障部同步对各分厂排查情况进行督查，对工作推进不力、排查流于形式、隐患整改滞后的单位在铜贵范围内进行通报。

请各单位每周将排查情况报送至安全生产保障部安全管理室鱼鹏处。

附件 1：金川铜贵关于深入开展本质安全措施专项排查整治责任公司级分工

附件 2：金川铜贵关于深入开展本质安全措施专项排查整治责任分厂级分工

金川集团铜贵股份有限公司

2026 年 10 月 19 日



附件1:

金川铜贵关于深入开展本质安全措施专项排查整治公司级责任分工

序号	检查板块	重点检查内容	责任单位
1	业务外包及外来单位安全管控	业务外包安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约	党委组织部劳动管理室、各子公司、各分厂
		项目施工单位安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、特殊危险作业管控	战略规划部工程管理室、各子公司、各分厂
		科研技改施工单位安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、特殊危险作业管控	科技与数字化部质量管理室、各子公司、各分厂
		业务外包安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、特殊危险作业管控	安全生产保障部生产运行室、各子公司、各分厂
		检修施工单位安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、特殊危险作业管控	安全生产保障部装备能源室、各子公司、各分厂
		业务外包及外来单位安全生产资质合规、安全生产管理协议签订履约、特殊危险作业管控	安全生产保障部安全管理室、各子公司、各分厂
2	反“三违”行为专项整治	不按照作业指导书开展作业、非正常作业安全监护缺位、擅自拆除安全防护设施、私自短接屏蔽安全联闭锁装置、跨越安全隔离防护屏障、未经许可违规进入设备危险区域等“三违”行为	安全生产保障部安全管理室、各子公司、各分厂
3	设备设施安全防护	各类设备设施本体安全防护设施完好有效性、设备安全警示标识是否规范	安全生产保障部装备能源室、各子公司、各分厂
4	设备运动部件隔离防护	能够产生动能、易对人体造成打击伤害的危险运动部件的物理隔离防护设置是否齐全，防止人员误触碰、误入危险区域是否隔离到位，警示标识是否规范	
5	安全防护联锁闭锁	防护门、安全防护罩、隔离围栏配套的安全联锁、闭锁装置功能有效性、联闭锁装置定期功能试验、维护保养台账记录	安全生产保障部装备能源室、各子公司、各分厂
			安全生产保障部安全管理室、各子公司、各分厂
6	新员工安全教育培训	近3年新入厂员工三级安全教育、岗位安全实操培训、设备危险辨识培训、应急处置培训记录、考核档案、导师带徒实施资料	党委组织部劳动管理室、各子公司、各分厂
			安全生产保障部安全管理室、各子公司、各分厂

附件2:

金川铜贵关于深入开展本质安全措施专项排查整治分厂级责任分工

序号	层级	检查重点
1	厂长	重点核查分厂范围内所有业务外包队伍、外来施工单位：安全资质是否齐全有效，安全管理协议有没有签、条款有没有落实到位，以及各类作业票证、作业审批手续是否按要求执行。
2	副厂长	1. 重点核查外包及外来单位人员是否满足入厂准入要求，开工前有没有落实风险告知、安全技术交底，以及现场作业监护人员是否在岗、监护职责是否履职到位。 2. 全面核查分厂近3年新入厂员工三级安全教育、岗位安全实操培训、设备危险辨识培训及应急处置培训落实情况；检查培训记录、考核档案、导师带徒实施资料；
3	技术、设备、安全	1. 检查设备壳体、管线、支架是否存在变形、腐蚀、开裂问题；核查设备安全警示、危险部位提示标识是否清晰、完好； 2. 设备检修、停机的时候，再核对确认能源隔离措施是否可靠到位； 3. 重点查处擅自拆除安全防护设施、短接屏蔽安全联锁装置、跨越安全隔离屏障、无审批进入设备危险区域等情况；未按作业指导书操作、非正常作业监护缺位现象； 4. 排查近3年新入厂员工对所涉及设备危险部位、隔离防护措施、安全联闭锁装置、作业指导书、岗位风险以及应急处置的掌握情况
4	工序	检查防护门、安全防护罩、隔离围栏配套的安全联锁、闭锁装置的有效性。 2. 确认防护装置没有关严时，设备启动不了；联锁触发后能够立即可靠停机报警。 3. 核查联锁装置定期测试、维护保养的台账记录及班组执行情况，保证联锁装置正常投用。
5	班组	1. 检查设备自带和新加安全防护设施是否完好可靠，防护罩、防护围栏、挡料板、缓冲装置、应急挡板、急停按钮等防护配件是否齐全牢靠，没有破损、缺失； 2. 对班组辖区内所有转动设备防护情况开展全面排查：电机、联轴器、皮带轮、齿轮、传动轴、链条、飞轮、机械臂、剪板机这类旋转、往复运动设备、容易发生工件、碎屑飞出、存在惯性滑动部件的装置等设备的实体隔离防护是否配齐，同时检查警示标牌是否规范清楚； 3. 检查班组辖区内防护门、安全防护罩、隔离围栏配套的设备安全联锁、闭锁装置功能是否安全可靠，有无拆除、短接情况。