

金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排

2026 年 10 月 19 日

签发：张正位

一、事故警示通报

2026 年 10 月 17 日 13:25，金川铜贵电线电缆有限公司铜杆线事业部 30 万吨连铸连轧生产线发生一起机械伤害事故，一名外包作业人员违规进入旋转剪作业区设备防护围栏内调节夹送辊冷却水阀门流量，在返回时，身着防火服被旋转剪联轴器卷入，造成机械伤害；现场同岗位人员发现险情后立即停机施救并拨打急救电话，伤者送医后经全力抢救，于当日 16 时 49 分抢救无效死亡。

二、近期安全工作

1. 反“三违”集中整治情况

1) 公司级“三违”查处情况。

本周公司级未查出三违情况。

2) 分厂未自查出“三违”情况。

本周分厂级未查出三违情况。

2. 10 月 9 日至 10 月 15 日安全生产保障部（安全管理室）对特殊危险作业安全管控、外委施工属地监管、现场安全管理等方面进行了督查，共查 B 级问题隐患 15 项，其中硫酸分厂（7B）、贵金属冶炼分厂（3B）、熔炼一分厂（2B）、熔炼二分厂（1B）、铜盐分厂（1B）、电解二分厂（1B），请分厂举一反三落实整改。其中典型问题有 2 项：

（1）硫酸分厂 2 项：1) 10 月 10 日 9:34，工程建设公司负有强劳务队施工驻地内一瓶灭火器最后一次点检日期为 9 月 6 日，超期未点检。2) 10 月 10 日 11:08，集烟处理工艺优化改造项目，北京利德衡有限公司危化品存放库房门口人体静电释放器接地线断开。不符合 GB 12158-2024《防止静电事故通用要求》“第 4.2.2.1 条：在静电危险场所，所有对地绝缘的静电导体应接地；金属物体应用金属导体与大地做导通性连接”。

近期安全检查发现硫酸分厂灭火器未按时点检、静电释放器接电线断开。各分厂需及时整改以消除风险，根据典型问题、重复隐患，举一反三，加大特殊危险作业管控力度，集中整治反“三违”行为，强化对外来单位的监管，确保本质安全。

3. 部室和分厂领导“一线工作法”实施情况

10月9日-10月15日部室、分厂领导“四安全”研究及跟班写实发现A级问题隐患0项、B级问题隐患44项，其中贵金属分厂7项，熔炼一和铜盐分厂各6项、熔炼二分厂5项、电解二、硫酸和铜箔分厂各4项、安全生产保障部3项、电解一和铜选矿分厂各2项、科技与数字化部1项。请各分厂继续扎实、有效开展“四安全”研究及跟班写实工作，并注重长效治理措施的填写和实施，从根源上杜绝问题隐患发生。

4. 外来施工单位检查记分考核情况

公司级：上周公司级对4家外来单位进行了记分考核，共记17分（北京利德衡有限公司记10分，甘肃昌和路建筑劳务有限公司记3分，白林峰劳务队、负有强劳务队各记2分）。

分厂级：电解二分厂对1家外来单位进行了记分考核，共记10分（邵国龙劳务队记10分），贵金属冶炼分厂对1家外来单位进行了记分考核，共记8分（金川六族记8分），熔炼二分厂对1家外来单位进行了记分考核，共记3分（甘肃昌和路建筑劳务有限公司记3分）。

九月份共查出27家外来施工单位（队伍）暨“厂中厂”问题隐患116项，其中考核25项（含分厂提出考核15项），共考核13700元。检修项目考核7项，由安全生产保障部装备能源室落实；建设项目考核13项，由战略规划部工程管理室落实；科研项目考核1项，由科技与数字化部科技研发室落实；子公司考核4项，由安全生产保障部安全管理室落实；金川六族本年累计扣分78分，工程建设公司青海巨达机械公司本年累计扣分55分，请业务主管部门对以上单位进行约谈警示。

5. 专业部室安全检查情况

1) 科技与数字化部对熔炼、铜盐、铜选矿及贵金属等分厂开展专业化检查围绕记录资料、作业规范、生产现场管理及工艺纪律执行等环节进行，共发现各类管理问题及安全隐患15项。

2) 安全生产保障部（生产运行室）对各分厂生产组织、重点部位及生产工艺参数运行管控情况、作业现场人员按规操作情况、物料管理情况、现场定置管理情况、应急管理情况、车辆属地化管理情况、外包业务管理情况进行专业化检查，共查出各类问题隐患4项。

3) 安全生产保障部（装备能源室、物资管理室）对熔炼一分厂合成炉工序和电解一分厂净化工序现场管理、台账管理、特种设备管理、检修

管理、联锁闭锁、物资管理、能源计量管理等进行了全面督查，共查出问题 18 项。

三、其它安全工作

1. 金川铜贵本部安全生产风险隐患排查整治“百日攻坚”自查自改行动，10 月 9 日至 10 月 15 日共查出各类问题隐患 83 项，其中熔炼一分厂 14 项，铜盐分厂、铜选矿分厂、硫酸分厂和铜箔分厂各 10 项，熔炼二分厂和电解一分厂各 8 项，电解二分厂 7 项，贵金属冶炼分厂 6 项。

2. 2026 年顶岗实习生、校招生已全部分配至各分厂。请各分厂严格按照前期下发的新员工安全教育培训工作要求，认真落实分厂级、班组级安全教育培训工作，并做好培训记录归档。

3. 《金川铜贵火灾报警规范、交通安全管理及交通事故工伤认定专项学习考试》已结束。共计参加考试 2611 人次，考试不合格 18 人，其中熔炼一分厂 4 人（职工 2 人，劳务 2 人）、铜箔分厂 4 人（劳务 4 人）、贵金属冶炼分厂 3 人（职工 1 人，劳务 2 人）、铜盐分厂 2 人（职工 1 人，劳务 1 人）、电解一分厂 2 人（职工 2 人）、电解二分厂 2 人（职工 1 人，劳务 1 人）、铜选矿分厂 1 人（职工 1 人），以上不合格人将按照金川铜贵本部安全绩效考核办法进行考核并安排补考。

4. 为深刻汲取我市“10.15”事故教训，10 月 16 至 17 日各分厂立即组织开展搅拌槽进料管控、有害介质风险辨识、现场作业个体防护、异常工况处置等专项自检自查，共查出问题隐患 68 项，其中 B 级隐患 8 项，C 级隐患 60 项。主要突出问题：部分岗位作业指导书内容不明确，关键工艺参数未在作业程序中予以规定；新投用的工艺配套安全操作规程未同步编制更新，请各分厂及时整改核销。

四、近期重点工作

1. 根据集团下发的《甘肃省近年来典型事故案例选编》和《集团 2017 年—2025 年岁末年初典型事故案例》的学习文件，请各分厂根据内容安排学习计划，通过安全会、班前会等认真组织学习，深刻汲取事故教训，并做好学习记录。岁末年初生产经营任务重、季节风险叠加，请高度重视四季度及岁末年初安全工作，对照管控重点区域作业风险，坚决防范事故发生。

2. 各分厂严格落实 10 月 18 日事故警示教育大会领导提出的各项管理要求，持续推进设备本质安全提升，常态化开展设备防护设施、安全联闭

锁、急停装置有效性核查，强化外包人员管控，逐项对标梳理，细化落实举措，确保会议要求落地见效。

3. 请各分厂按照集团安全保障部下发的《关于进一步加强抵（临）近危险区域作业岗位视频监管工作的通知》要求，认真梳理作业范围，填写《人员抵（临）近危险区域作业岗位视频监管台账》，10月25日前通过钉钉报送至安全管理室许梁处。