

金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排

2026 年 10 月 26 日

签发：张正位

一、近期安全工作

1. 反“三违”集中整治情况

1) 公司级“三违”查处情况。

本周公司级未查出“三违”情况。

2) 本周分厂自查出“三违”问题 1 项，铜盐分厂 10 月 20 日 15:18，一名员工未佩戴安全帽在现场作业。以上“三违”按制度进行考核、计分。

2. 10 月 16 日至 10 月 22 日安全生产保障部（安全管理室）对特殊危险作业安全管控、外委施工属地监管、现场安全管理等方面进行了督查，共查出 A 级问题隐患 4 项，B 级问题隐患 26 项，其中熔炼一分厂（1A7B）、贵金属冶炼分厂（1A5B）、熔炼二分厂（1A）、铜箔分厂（1A）、电解二分厂（6B）、硫酸分厂（4B）、铜盐分厂（3B）、电解一分厂（1B），请分厂举一反三落实整改。其中典型问题有 4 项：

（1）熔炼一分厂 1 项：10 月 20 日 10:15，合成炉四楼东线烟道 7#工作门对面，人员可通过爬梯到达皮带的操作平台，皮带传动部位四周防护缺失。

（2）熔炼二分厂 1 项：3#、4#、5#转炉密封小车减速机区域有传动运转部位，应上锁管理。

（3）贵金属冶炼分厂 1 项：10 月 18 日 9:37，2#合金炉备件库二楼炉体倾动电机传送轴无防护。

（4）铜箔分厂 1 项：10 月 19 日 9:48，锂箔厂房内一楼，溶铜岗位低位硫酸储罐区地坑内两台打液泵泵轴运转部位裸露，防护缺失。

近期安全检查发现熔炼一分厂、熔炼二分厂、铜箔分厂转动部位防护缺失，贵金属冶炼分厂传动部位未上锁管理。各分厂需及时整改以消除风险，根据典型问题、重复隐患，举一反三，加大特殊危险作业管控力度，集中整治反“三违”行为，强化对外来单位的监管，确保本质安全。

本周发现重复性隐患 6 项：1) 10 月 20 日 10:15，熔炼一分厂合成炉

四楼东线烟道 7#工作门对面，人员可通过爬梯到达皮带的操作平台，皮带传动部位四周防护缺失；2）10 月 20 日 11:12，硫酸分厂集烟处理工艺优化改造结构基础检修，恒鼎义有限公司在脱硫办公楼三楼平台东侧临边固定脚手架横杆缺失一段；3）10 月 18 日 9:37，贵金属冶炼分厂 2#合金炉备件库二楼炉体倾动电机传送轴无防护；4）10 月 18 日 10:42，贵金属冶炼分厂提纯一班新建废气吸收厂房内一楼，液碱罐旁地坑废液上液管道法兰防喷溅装置缺失；5）10 月 16 日 9:58，电解二分厂三系统厂房屋面采光通风设施大修，工程建设公司益众建筑工程公司作业人使用切割机作业时未佩戴防护面屏；6）10 月 19 日 9:48，铜箔分厂锂箔厂房内一楼，溶铜岗位低位硫酸储罐区地坑内两台打液泵泵轴运转部位裸露，防护缺失。

截至目前，已查出硫酸分厂设备设施隔离、防护类（存在坠落风险的现场防护设施损坏严重或缺失）隐患 3 项；已查出铜盐分厂高风险作业类（高风险作业未上报或票据审批不严）隐患 3 项。分厂要提高重视，强化管理。

3. 部室和分厂领导“一线工作法”实施情况

10 月 16 日-10 月 22 日部室、分厂领导“四安全”研究及跟班写实发现 A 级问题隐患 3 项、B 级问题隐患 98 项，其中贵金属冶炼分厂 32 项，熔炼一分厂 23 项，铜箔分厂 12 项，安全生产保障部和硫酸分厂各 6 项，电解二分厂 5 项，铜选矿分厂 4 项，熔炼二分厂和铜盐分厂各 3 项，科技与数字化部和电解一分厂各 2 项。请各分厂继续扎实、有效开展“四安全”研究及跟班写实工作，并注重长效治理措施的填写和实施，从根源上杜绝问题隐患发生。典型问题有 3 项：

熔炼一分厂：（1）干燥仓式泵地坑活门限位不起作用；（2）1#-4#圆盘浇铸区域无急停开关，急停开关设置在控制室内，虽然控制室在圆盘上方，出炉期间一直由控制工值守，但仍可能存在视线盲区，且控制室封闭，现场声音无法及时传达，存在安全隐患；（3）合成炉 5 万吨精矿仓 4#皮带红区门空隙过大，无实际防护意义，且红区门无联锁限位装置。

4. 外来施工单位检查记分考核情况

公司级：上周公司级对 6 家外来单位进行了记分考核，共记 29 分（北京利德衡有限公司记 7 分，金川数智技术有限公司、昌和路劳务公司、恒鼎义有限公司和益众建筑工程公司各记 5 分，重型装备公司记 2 分）。

分厂级：铜盐分厂对1家外来单位进行了记分考核，共记6分（中建环能科技股份有限公司记6分），熔炼一分厂对1家外来单位进行了记分考核，共记5分（北京利德衡有限公司记5分）。

5. 专业部室安全检查情况

1) 科技与数字化部对熔炼二分厂、贵金属冶炼分厂、铜箔分厂、电解一分厂及电解二分厂的工艺连闭锁记录、生产现场管理及工艺纪律执行情况进行专业化检查，本次检查共发现各类管理问题及安全隐患19项。

2) 安全生产保障部（生产运行室）对所属业务范围内6家外包队伍及作业现场围绕业务外包单位安全生产合规资质、安全生产管理协议签订执行、现场生产组织安全管理、岗前安全告知及人员准入、作业现场安全操作进行专项检查，共查出各类问题隐患6项。

3) 安全生产保障部（装备能源室、物资管理室）对熔炼二分厂自热炉工序和铜盐分厂富集工序现场管理、台账管理、特种设备管理、检修管理、联锁闭锁、物资管理、能源计量管理等进行了全面督查，共查出问题20项；下发专项检查通知组织本部各分厂开展了检修现场和施工单位驻地设备设施、工器具防护、联锁闭锁、应急开关等方面的自检自查及整治工作，共查出问题36项。

二、其他安全工作

1. 金川铜贵本部安全生产风险隐患排查整治“百日攻坚”自查自改行动，10月16日至10月22日共查出各类问题隐患79项，其中铜选矿分厂13项，熔炼一分厂12项，铜箔分厂11项，硫酸分厂10项，铜盐分厂、熔炼二分厂、电解一分厂和电解二分厂各7项，贵金属冶炼分厂5项。

2. 上周，由安全管理室牵头组织生产运行室、装备能源室对金川铜贵本部2025至2026年安全生产事故整改措施落实情况开展“回头看”核查。经查，2025年发生安全生产事故6起，对应制定整改措施38项，均已落实到位；2026年发生安全生产事故3起，制定整改措施31项，已全部完成整改。

3. 经摸排统计，各分厂业务外包及外来单位作业人员共计1810余人，相关业务涉及部室为战略规划部工程管理室、党委组织部劳动管理室、科技与数字化部科技创新室与数字化管理室，以及安全生产保障部装备能源室、生产运行室、物流管理室、安全管理室等专业科室。目前已正式下发专项检查通知，各归口部室严格按照职责分工，启动专项排查工

作。

4. “打非治违”专项行动开展情况：冶金领域由铜贵本部火法冶金专委会对熔炼一分厂、贵金属冶炼分厂、熔炼二分厂、永昌铜业公司开展检查，共查出问题 20 项；化工领域由铜贵本部化工及危化品专委会对硫酸分厂、电解一分厂、电解二分厂、铜盐分厂及贵金属冶炼分厂开展检查，共查出问题 9 项；工贸领域由部室经理带队对熔炼一分厂、铜箔分厂开展检查，共查出问题 6 项；建筑施工领域由建筑施工专委会对熔炼一分厂、铜盐分厂、电解二分厂在建技改项目开展检查，共查出问题 9 项；消防及其他领域由消防、道路交通及职业健康专委会对金川铜贵各分子公司及本部各分厂开展检查，共查出问题 64 项。请各专委会持续深化“打非治违”专项行动，进一步查实查深、查细查透，要覆盖分子公司，紧盯重点环节深挖深层次违法违规问题。

5. 双重预防部室级再辨识已结束，请各分厂抓紧时间对专业科室再辨识时提出的改进意见及问题，认真讨论研究，对清单进行补充、改进，完善清单。11 月 20 日前将完成最终清单，并组织全员学习。

三、近期重点工作

1. 二十届五中全会将于 10 月 26 日至 29 日召开，会议召开期间至 11 月 2 日，所有检修项目实施提级管理，从严管控检修作业，全面开展现场隐患排查治理，压实风险防控、闭环整改；严格执行领导带班值班及 24 小时应急值守，夜间值班必须明确内设现场负责人，落实在岗管控、信息报送、应急处置责任。加大重点区域、关键岗位巡检频次；强化动火、受限空间等特殊作业全流程管控，严把作业票审批、安全交底、气体检测、能量隔离、现场监护等环节。

2. 为深刻汲取“10·17”机械伤害事故教训，根据《金昌市安全生产委员会办公室关于开展反“三违”、强化外包监管和提升本质安全管理水平专项行动的通知》和集团《关于深入开展本质安全措施专项排查整治的通知》要求，10 月 19 日至 11 月 27 日开展第一轮检查，重点开展业务外包、反“三违”、隔离防护、联闭锁等专项检查。截止 10 月 22 日共查出各类问题隐患 82 项，其中熔炼一分厂 17 项，硫酸分厂 12 项，电解二分厂 11 项，铜盐分厂 10 项，熔炼二分厂、电解一分厂和铜选矿分厂各 7 项，铜箔分厂 6 项，贵金属冶炼分厂 5 项。请各分厂持续开展专项排查，并及时完成问题核销。

3. 为深刻汲取金川铜贵内外部各类事故教训，充分调动全体员工参与安全管理的积极性、主动性，压紧全员安全责任，全力保障岁末年初安全生产形势持续稳定。根据公司领导近期安全工作部署，现决定在铜贵本部组织开展“岗位查缺陷，全员保安全”事故隐患及安全合理化建议征集活动。请各分厂高度重视、广泛宣传动员，积极组织员工参与。