金川铜贵三季度职业健康防护暨应急药品使用情况专项检查通报

为进一步强化金川铜贵各岗位员工职业健康防护管理，常态化监督指导分厂规范落实职业健康防护、应急药品的储存、发放及现场使用全流程管理，员工规范落实职业健康防护、正确使用劳动防护用品，安全生产保障部安全管理室于8月5日至26日进行了下半年职业健康防护暨应急药品专项检查，现将检查情况通报如下：

一、检查情况

本次专项检查全覆盖金川铜贵各生产分厂岗位，重点核查职业病防护设施、职业健康告知公示、劳动防护用品规范穿戴情况、应急药箱、应急腰包、职业健康培训教育、劳保品发放台账记录的管理落地及现场执行情况。

累计排查问题隐患35项，其中A级问题隐患1项，B级问题隐患14项，C级问题隐患20项。其中，硫酸分厂、熔炼一分厂、贵金属冶炼分厂各6项，铜盐分厂、电解一分厂各4项，电解二分厂3项，铜选矿分厂、熔炼二分厂、铜箔分厂各2项。

二、查出的典型问题

1.应急包使用不规范。此次现场检查发现，部分岗位员工对应急包使用管理要求认知不足，违规将个人应急腰包、应急包当作工具包使用，存放各类工具、杂物，挤占应急物资存放空间，导致防毒口罩等应急防护物资无法快速取用，部分作业

人员未随身携带应急腰包，存在应急处置延误风险。该问题在硫酸分厂、电解二分厂、熔炼一分厂、铜选矿分厂、贵金属冶炼分厂均有体现，若突发安全险情，将直接影响应急防护处置效率，威胁员工人身安全。

2. 制度要求落实不到位，屡查屡犯问题突出。7 月 26 日集团安全保障部排查发现热电公司涉酸作业人员未佩戴防护帽问题后，铜贵公司于 8 月 3 日专项明确涉酸作业防护佩戴要求。但现场检查发现，硫酸分厂运控班电工在 30 万吨干吸“红区”开展维护作业时，未按规定佩戴防酸服防护帽，违反涉酸作业安全防护规定，存在酸碱灼伤安全风险，充分反映出部分员工安全意识薄弱、制度执行力不足，班组及现场监管履职不到位。工作要求执行不到位。

3. 应急药箱、洗眼器等应急设施点检维护缺位。铜选矿分厂缓冷场应急药箱药品配置不足；贵金属冶炼分厂应急药箱无点检记录，铜箔分厂缺失 7 至 8 月应急药箱点检记录，铜盐分厂应急药箱点检记录填写不规范；电解一分厂应急洗眼器阀门漏水，电解二分厂净化电蒸发区域洗眼器及配套水池环境卫生较差，应急设施维护保养不到位。

4. 劳动防护用品使用不规范，领用台账无法闭环追溯。贵金属冶炼分厂铅铋合金组侧吹还原炉岗位员工清理落地物料时，仅佩戴布口罩，未按岗位要求佩戴防尘口罩；熔炼一分厂阳极炉工序补发劳保用品采取记录本底部补记方式，领用记录不规

范，无法证实员工实际领取，同时现场存在安全帽超期未更换、防毒口罩过期、防毒口罩未按规范组装等问题。

5. 劳动防护用品穿戴不规范，本次现场核查发现，电解一分厂、贵金属冶炼分厂等单位部分作业人员未按要求做到工作服“三紧”。

三、工作要求

劳动防护用品是守护员工身体健康和生命安全的关键防线，各分厂须高度重视本次检查发现的问题，举一反三、立行立改，全面整改劳保用品管理及使用乱象，切实筑牢岗位安全防护屏障，具体要求如下：

1. 各分厂针对性开展劳动防护用品专项实操培训，聚焦防毒口罩、防尘口罩、防护帽、防酸服等常用防护用品，细化讲解佩戴规范、组装流程、使用方法及存放要求，确保全员熟练掌握、规范操作，杜绝因操作不当导致防护失效问题。

2. 各分厂要严格落实应急包、应急腰包安全管理要求，应急装备仅可存放防毒口罩、防尘口罩、耳塞、防护毛巾等专属应急物资，严禁存放工具、杂物等，杜绝公私混用。各作业场所须严格执行工作服“三紧”要求，重点整治领口、袖口未扎紧等不规范现象，现场管理人员应加强检查，确保着装标准落实到位。配齐应急药箱药品，严格执行点巡检制度，规范填写点检记录，确保应急物资完好有效。各班组、岗位需定期自查应急物资配置情况，确保物资齐全完好、组装到位，实现突发

情况即取即用、有效防护。

3. 各分厂进一步建立健全岗位劳动防护用品管理台账，详细登记劳保用品采购、发放、领用、有效期、更换等信息，做到动态更新。严格落实劳保用品有效期管理规定，定期排查在岗在用、库存劳保用品状态，对过期、老化、破损、失效的防护用品做到及时更换，严禁过期、破损劳保用品投入岗位使用。

4. 完善职业健康培训及台账管理。健全职业健康培训管理，培训签到表要素填写完整；对考试不合格人员及时组织补考，考试成绩严格履行审核签字流程。职业健康培训教育需建立独立完整的资料档案，同步强化岗位及外包人员职业健康再教育。

请各分厂须对照附件问题汇总清单逐项完成隐患整改并将隐患整改核销表于 9 月 4 日前由分厂厂长签字盖章报送安全管理室，安全管理室对逾期未整改、整改不到位、虚假整改的单位，按相关制度严肃追责问责。

附件：金川铜贵三季度健康防护暨应急药品使用情况专项检查问题汇总表

金川铜贵安全生产保障部

2026 年 8 月 26 日

附表：

金川铜贵三季度健康防护暨应急药品使用情况专项检查问题汇总表

序号	隐患等级	责任单位	问题隐患内容	整改要求	整改期限	考核依据
1	B	硫酸分厂	综合班两名人员应急包内存放螺丝刀等工器具。	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核硫酸分厂 200 元。
2	B	硫酸分厂	综合班一名人员安全帽生产日期为 2023 年 9 月，合格证有效期为 30 个月，已过期，未及时更换。	及时更换	立即	比照《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 411 条“在生产现场未按照有关要求穿、佩戴、携带等特殊劳动保护、防护用品的”之规定，考核硫酸分厂 200 元。
3	A	硫酸分厂	运控班电工在 30 万吨干吸红区维护作业时防酸服防酸帽未穿戴	规范穿戴防护用品	立即	依据《铜贵公司重复性隐患专项绩效考核》职业健康类“涉害岗位未按规范穿戴的”之规定，考核硫酸分厂 1000 元。
4	C	硫酸分厂	酸水处理控制室门口劳保品存放处有一已调转人员的安全帽未及时回收处理	及时处理	立即	\
5	C	硫酸分厂	53 万吨净化二氧化硫职业健康告知牌字迹腐蚀	更换告知牌	8 月 14 日	\
6	C	硫酸分厂	职业健康专项培训签到表中学时未填写	立即填写	8 月 14 日	\
7	C	电解二分厂	三系统东北区主副跨楼梯劳保品未定置摆放	按规定置摆放	立即	\
8	C	电解二分厂	净化电蒸发区域安装的应急洗眼器及水池卫生差	及时清理	8 月 14 日	\

序号	隐患等级	责任单位	问题隐患内容	整改要求	整改期限	考核依据
9	B	电解二分厂	运控班一名人员应急包内存放工器具	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核电解二分厂 200 元。
10	B	铜选矿分厂	渣包缓冷控制室内一名人员应急包内存放工器具	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核铜选矿分厂 200 元。
11	B	铜选矿分厂	缓冷场应急药箱应急药品配备不足	立即配备	8 月 14 日	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 120 条：“安全管理制度执行不到位的”之规定，考核铜选矿分厂 200 元。
12	C	铜盐分厂	废水站沉淀池救生圈绳被溶液侵蚀	制作固定放置柜	8 月 28 日	\
13	B	铜盐分厂	运行保障班有过期安全帽未及时上交	及时更换处理	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 120 条：“安全管理制度执行不到位的”之规定，考核铜盐分厂 200 元。
14	C	铜盐分厂	萃取班应急物资点安全帽及雨靴卫生较差	定期安排清理	立即	\
15	C	铜盐分厂	铜盐分厂应急药箱点检记录缺项	按要求规范记录	8 月 14 日	\
16	C	电解一分厂	运控班操作间区域有两名员工工作服未按要求做到三紧	按规穿戴劳保用品	立即	\
17	C	电解一分厂	净化厂房二楼入口处劳保品未定置摆放	按规定置摆放	立即	\
18	C	电解一分厂	电解槽头职业健康公示栏中公示的检测数值脱落	恢复数值	立即恢复	\

序号	隐患等级	责任单位	问题隐患内容	整改要求	整改期限	考核依据
19	C	电解一分厂	电解东区 B 方南侧应急洗眼器阀门漏水	紧固或更换阀门	8 月 14 日	\
20	C	贵金属冶炼分厂	三角库吊装作业现场，加压合金班项目负责人及监护人工作服袖口未按要求做到三紧	按规穿戴劳保用品	立即	\
21	C	贵金属冶炼分厂	加压合金班加压二系统控制室内一名员工工作服袖口未按要求做到三紧	按规穿戴劳保用品	立即	\
22	B	贵金属冶炼分厂	富集班岗位业务外包人员，在脱硫岗位使用吨包进料过程中，腰包未随身携带	随身携带	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核贵金属冶炼分厂分厂 200 元。
23	B	贵金属冶炼分厂	铅铋合金组侧吹还原炉岗位，岗位人员在清理落地物料时，只佩戴布口罩未佩戴防尘口罩	对此岗位员工再次培训教育，作业时必须佩戴防尘口罩	8 月 14 日	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 406 条“劳保品穿戴不规范”之规定，考核贵金属冶炼分厂 200 元。
24	B	贵金属冶炼分厂	贵金属冶炼分厂应急药箱无点检记录	根据要求设置点巡检记录	8 月 14 日	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 120 条：“安全管理制度执行不到位的”之规定，考核贵金属冶炼分厂 200 元。
25	C	贵金属冶炼分厂	贵金属冶炼分厂职业健康考试成绩审核领导未签字确认	签字确认	立即补签	\
26	B	熔炼一分厂	阳极炉圆盘控制室一名岗位人员应急包内的防毒口罩滤毒盒未安装，影响应急使用	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核熔炼一分厂 200 元。
27	B	熔炼一分厂	运控班一名员工应急包内装有壁纸刀等工器具	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核熔炼一分厂 200 元。

序号	隐患等级	责任单位	问题隐患内容	整改要求	整改期限	考核依据
28	B	熔炼一分厂	原料工序一名员工防毒口罩包装未拆封，现场安装防毒口罩滤毒盒安装接近三分钟，劳保用品使用不熟练，影响应急使用	按规存放应急物品	立即	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 407 条“员工不携带应急包或应急包内应急物资不全的”之规定，考核熔炼一分厂 200 元。
29	C	熔炼一分厂	转炉烟灰仓门口职业危害告知牌锈蚀严重	立即更换	立即	\
30	C	熔炼一分厂	原料 1#计量皮带悬挂的职业健康标识牌积灰较多，内容不清	及时清理	立即	\
31	C	熔炼一分厂	阳极炉工序补发的劳保用品领用记录在记录本下方补充填写，领取记录不规范	规范记录	立即	\
32	C	熔炼二分厂	新增环保布袋收尘器未纳入职业病防护设施清单	立即纳入	8 月 14 日	\
33	C	熔炼二分厂	卡尔多炉控制室外墙的高温职业病危害告知牌应急措施处破损，影响员工阅读内容，需更换	立即更换	8 月 21 日	\
34	B	铜箔分厂	职业卫生专项培训教育考试不合格人员未处理和补考	考核并补考	8 月 14 日	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 120 条：“安全管理制度执行不到位的”之规定，考核铜箔分厂 200 元。
35	B	铜箔分厂	应急药箱点巡检记录只有 6 月记录，7-8 月记录缺失	规范记录	8 月 14 日	依据《金川铜贵（本部）安全生产保障部专项考核管理办法》第二章第 120 条：“安全管理制度执行不到位的”之规定，考核铜箔分厂 200 元。