

金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排

2026 年 9 月 14 日

签发：张正位

一、上周安全工作

1. 反“三违”常态化整治情况

1) 本周公司级未查出“三违”行为。

2) 本周分厂自查“三违”行为 1 项，铜盐分厂 1 项：2026 年 8 月 29 日检查，富集工序一名员工进入浆化厂房未佩戴安全帽，未佩戴口罩。以上违章按制度记分考核。

2. 9 月 4 日至 9 月 10 日安全生产保障部（安全管理室）对特殊危险作业安全管控、外委施工属地监管、现场安全管理等方面进行了督查，共查 B 级问题隐患 16 项，其中贵金属冶炼分厂（5B）、铜箔分厂（3B）、熔炼一分厂、铜盐分厂、铜选矿分厂各（2B）、硫酸分厂和电解二分厂各（1B），请分厂举一反三落实整改。其中典型问题有 1 项：

（1）贵金属冶炼分厂 1 项：9 月 10 日 11:20，铅铋合金侧吹炉炉砖砌筑检修，防护栏围拆开后叉车将镁砖叉至平台，筑炉公司一名作业人员在恢复防护围栏时站在镁砖箱顶（站立面距地面高度约 2 米）作业，安全防护措施不到位，存在高处跌落伤害风险。

（2）本周发现重复性隐患 2 项：1) 9 月 4 日 9:36，铜选矿分厂脱水厂房内东侧 511#地坑，西侧护栏下方 200mm×150mm 地沟盖板未及时恢复，该项问题 8 月 24 日 9:25，已查出通报。2) 9 月 10 日 16:48，铜盐分厂 5 千吨溶铜管道更换检修，鑫凯商贸有限公司在五千吨铜箔溶铜厂房内二楼正在动火作业，《动火安全作业证》下午动火时间未填写。

近期安全检查发现贵金属冶炼分厂高风险作业安全措施不足。各分厂需及时整改以消除风险，根据典型问题、重复隐患，举一反三，加大特殊危险作业管控力度，集中整治反“三违”行为，强化对外来单位的监管，确保本质安全。

3. 部室和分厂领导“一线工作法”实施情况

9 月 4 日至 9 月 10 日部室、分厂领导一线工作法发现 A 级问题隐患 0 项、B 级问题隐患 73 项，其中贵金属冶炼分厂 24 项，熔炼一分厂 18 项，铜箔分厂 10 项，电解二分厂 6 项，硫酸分厂 5 项，电解一、铜盐分厂各 3

项，铜选矿分厂 2 项，安全生产保障部、熔炼二分厂各 1 项。请各部室和分厂按要求扎实、有效、真实的开展“一线工作法”工作，并注重长效治理措施的填写和实施，从根源上杜绝问题隐患发生。典型问题：

1) 熔炼一分厂:5#转炉水套界面多个流量差显示错误。

4. 外来单位检查记分考核情况

公司级：上周公司级对 4 家外来单位进行了记分考核，共记 10 分（筑炉公司记 4 分，金川六族、路思胜劳务队和邵国龙劳务队各记 2 分）。

分厂级：硫酸分厂对 1 家外来单位进行了记分考核，共记 10 分（贡海涛劳务队记 10 分）。熔炼二分厂对 2 家外来单位进行了记分考核，共记 7 分（河南卫华公司记 5 分，甘肃昌和路建筑劳务队记 2 分）。电解二分厂对 1 家外来单位进行了记分考核，共记 2 分（厚芮奇劳务队记 2 分）。

八月份共查出 30 家外来施工单位（队伍）暨“厂中厂”问题隐患 108 项，其中考核 24 项（含分厂提出考核 13 项），共考核 13800 元。检修项目考核 10 项，由安全生产保障部装备能源室落实；建设项目考核 8 项，由战略规划部工程管理室落实；业务外包考核 3 项，由安全生产保障部生产运行室落实；子公司考核 3 项，由安全生产保障部安全管理室落实；金川六族本年累计扣分 67 分，范县锐达公司本年累计扣分 52 分，请业务主管部门对以上单位进行约谈警示。

5. 专业部室安全检查情况

1) 科技与数字化部对贵金属冶炼分厂和电解二分厂的作业指导书跟班写实工作落实、工艺纪律执行、岗位规范操作及现场管理进行检查，本次检查共发现各类问题及安全隐患 12 项。

2) 安全生产保障部（生产运行室）对各分厂生产组织、重点部位及生产工艺参数运行管控情况、作业现场人员按规操作情况、物料管理情况、现场定置管理情况、应急管理情况（防洪防汛）、车辆属地化管理情况、外包业务管理情况进行专业化检查，共查出各类问题隐患 6 项。

3) 安全生产保障部（装备能源室、物资管理室）对贵金属冶炼分厂合金工序和电解二分厂二十万吨厂房现场管理、台账管理、特种设备管理、检修管理、联锁闭锁、物资管理、能源计量管理等进行了全面督查，共查出问题 32 项。

二、其他安全工作

1. 金川铜贵本部安全生产风险隐患排查整治“百日攻坚”自查自改行动，9月4日至9月10日共查出各类问题隐患84项，其中熔炼一分厂16项，铜箔分厂和硫酸分厂各10项，铜盐分厂、铜选矿分厂和贵金属冶炼分厂各9项，电解二分厂、熔炼二分厂和电解一分厂各7项。

2. 金川铜贵本部各分厂组织开展了电动车棚自检自查，共查出隐患40项，其中B级21项，主要集中在充电桩接地线断开、车棚顶部采用可燃材料、灭火器被遮挡、充电器线路老化破损、充电桩与气瓶存放间距离过近等方面。各分厂要对照问题清单限期整改，将车棚纳入日常安全检查范围，常态化巡查，立查立改，切实防范火灾事故。

三、近期重点工作

1. 根据《金川铜贵本部管理人员新发布安全标准规范专项培训通知》要求，请各分厂高度重视，及时督促相关人员按时完成线上课程学习，做到人员全覆盖、学习不遗漏，严禁漏学、代学现象。要引导参训人员结合岗位安全职责与现场管理难点，深入学习新发布的安全标准规范，切实把法规标准转化为隐患排查、风险管控的实操能力，做到学以致用、用以促学。

2. 2026年顶岗实习生及校招大学生已分配至各分厂。请各分厂高度重视新员工岗前安全培训，提前做好安排，配发新员工袖标，做实三级安全教育，培训须全程视频监控并闭卷考试，合格后指定带徒师傅，做好导师带徒工作。